

Prin procesul-verbal 31C-365/04.12.2014 ISCIR a dispus RETRAGEREA autorizatiei de reparare, revizie si intretinere ascensoare de persoane si marfuri cu comanda interioara avand  $S_{max}=8000$  kg B/CR4/P/35/13.09.2013, acordata societatii GRUP SERVICE SA din Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr. 67-93, sector 3.

Societatea GRUP SERVICE SA colaboreaza sub forma unor "contracte de asociere in participatiune" cu un numar de 38 de alte societati, conform Anexei 1.

In Anexa 2 sunt identificate toate Asociatiile de Proprietari si Locatari care au incheiate contracte pentru reparare, revizie si intretinere ascensoare de persoane cu GRUP SERVICE SA, direct sau prin intermediul altor societati, conform Anexei 1.

ATRAGEM ATENTIA tuturor Asociatiilor de Proprietari si Locatari care au incheiate contracte pentru reparare, revizie si intretinere ascensoare de persoane cu GRUP SERVICE SA, direct sau prin intermediul altor societati, conform Anexei 1, ca au OBLIGATIA ca intr-un termen de maximum 15 zile sa incheie alte contracte pentru reparare, revizie si intretinere a ascensoarelor, cu societati autorizate de catre ISCIR, in acest domeniu (mentionam ca societatile din Anexa 1 nu sunt autorizate ISCIR).

Lista societatilor autorizate de ISCIR pentru reparare, revizie si intretinere ascensoare de persoane se gaseste pe site-ul ISCIR.

In caz contrar ascensoarele se vor OPRI din functiune.

Attentionam, cu toata seriozitatea, celelalte societati autorizate ISCIR in acest domeniu, ca ISCIR nu va tolera o reluare a acestei forme de colaborare intre societati autorizate si una sau mai multe societati neautorizate, indiferent de forma de asociere.